

MUC-OFF DRY LUBE CHAIN WAX
(SPREJ ZA VERIGO) MC.946 = 750 ml, MC.949 = 400 ml

Navodila za uporabo: Prva uporaba: Temeljito razmastite in osušite verigo. Močno pretresite in nanesite na celotno verigo! Za maksimalno zaščito nanesite še enkrat. Izogibajte se zavornih delov platišč in oblog!

Opozorila: **NEVARNO** H222: Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229: Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315: Povzroča draženje kože. H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211: Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251: Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261: Preprečiti vdihavanje dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P264: Po uporabi temeljito umiti roke. P273: Preprečiti sproščanje v okolje. P280: Nositi zaščitne rokavice. P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P321: Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi). P332+P313: Če nastopi draženje kože: Poišcite zdravniško pomoč/oskrbo. P403+P233: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P405: Hraniti zaklenjeno. P410+P412: Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Izdelek vsebuje: : ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični.

Uvoznik in distributer: Proloco Trade d.o.o., Cesta na Rupo 49, 4000 Kranj, tel: 04 27 11 700;

e-mail: info@prolocotrade.si

UFI:9XW1-50FV-400X-4RV3

